

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Departamento de Edificación

ORD: Nº 1602/550 /2019

ANT.: ING. DOM Nº 103/2019. MAT.: REMITE ACTA DE RECHAZO.

UBICACIÓN: CACIQUE AINAVILO Nº 1226.

ROL: 1546-19

CONCHALÍ. 06 AGO 2019

DE: CARMEN GLORIA ZUÑIGA DE KARTZOW

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ.

A: ANA MARÍA VELOSO BRIONES

PROPIETARIA TEL: 27349526

AT: SILVANA PATRICIA ALVAREZ GONZALES

ARQUITECTO PATROCINANTE. consultoraveyese@gmail.com

A través del ING, DOM Nº 103/2019 de techa 11.04.2019 se ha solicitado la aprobación de "Recepción Definitiva de Permiso de Edificación" para la propiedad ubicada en CACIQUE AINAVILO Nº 1226, con destino HABITACIONAL.

Con fecha 23.04.2019 se realizaron visitas a terreno y con fecha 17.07.2019 se revisó el expediente acorde a lo señalado en el artículo 116°, inciso 6° de la L.G.U.C., emitiendo informe de observaciones del cual se adjunta una copia en el que se observa lo siguiente:

- Lo construido no se condice con lo graficado en la planimetría del Permiso de Edificación aprobado Nº 132/2015 de fecha 23.06.2015 para la propiedad, debido a que la disposición de los recintos se encuentra invertida (situación espejo), por lo que previo a la solicitud de Recepción Final, se deberá solicitar una Modificación de permiso conforme al Art. 5.1.17 de la OGUC.
- Se observa edificación preexistente no declarada en la presentación de la Solicitud de Recepción Definitiva Parcial, ubicada en patio posterior de la propiedad adosada a deslinde oriente, sur y poniente.
- Distanciamiento a deslinde oriente señalado en permiso a 1.83 mientras que el corroborado en visita a terreno corresponde a 1,70m

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1.4.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se rechaza solicitud de **RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL DE PERMISO DE EDIFICACION.** 

Saluda atentamente a usted,

CARMEN GLORIA ZUÑIGA DE ARTZOW ARQUITECTO

DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

CZD/MCB/SME/sme 31.07.2019

Distribución:

INTERESADOS

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN.

EXPEDIENTE.

- SECRETARIA DOM. - IDOC: 595637





# INFORME DE VISITA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

#### 1.- DATOS DE INSPECCIÓN

DIRECCIÓN

CACIQUE AINAVILO Nº1226

PROPIETARIO

ANA MARÍA VELOSO BRIONES

FECHA

23.04.2019

HORA

12:00 hrs.

FUNCIONARIO

Felipe Rossel - Solange Mardones, Arquitecto.

#### 2.- ORIGEN DE LA INSPECCIÓN.

Solicitud de Recepción Definitiva Parcial de Obra Nueva ING DOM N° 103/2019 de fecha 11.04.2019

### 3.- ANTECEDENTES PREVIOS.

Permiso de Obra Nueva Nº132/2015 de fecha 23.06.2015, en el cual se detalla la condición actual de la propiedad por la cual se solicita Recepción definitiva.

### 4.- OBSERVACIONES.

 Se observó que la edificación corresponde a lo aprobado y graficado en permiso v correspondiente.

 Se observa edificación preexistente no declarada en la presentación de la Solicitud de Recepción Definitiva Parcial, ubicada en patio posterior de la propiedad adosada a deslinde oriente, sur y poniente. Se encuentra conectada a la vivienda a recepcionar a través de la eliminación de tabique de cierro norte.


 Lo construido no se condice con lo graficado en la planimetría del Permiso de Edificación aprobado para la propiedad, debido a que la disposición de los recintos se encuentra invertida (situación espejo).

 Distanciamiento a deslinde oriente señalado en permiso a 1.83 mientras que el corroborado en visita a terreno corresponde a 1.70m

## 5.- ACCIONES.

Se adjunta archivo fotográfico, constatando visita en terreno.

# 6.- REGISTRO FOTOGRÁFICO.



VISTA INTERIOR DORMITORIO N°1



VISTA INTERIOR DORMITORIO N°2

//

Presenta MP.

DIRECTORA



DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Departamento de Edificación



VISTA INTERIOR HACIA TABIQUE CONEXIÓN CON SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.



VISTA INTERIOR ESTAR.




VISTA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN PRECARIA.



ACCESO PRINCIPAL

CZD/SME#sme\_17.06.2019



ESC 1:100

EJE MEDIANERO